RENT A CAR

Repair Order #5550078

Unit: PPHE-222
2014 TOYOTA/I LUX
MR0FR22GX00709736
AG5120

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTACION LLA

Summary: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTAC

Notes: IMARSOL

CAMBIO ACEITE MOTOR
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR
CAMBIO FILTRO A/C
AJUSTE DE FRENO
CAMBIO DE TACOS
ROTACION Y BALANCE
REVISION DE FLUIDOS

	Location	Date	Time	Odometer
Out	PENONOME	10/14/2015	7.19	66,892
Due		10/15/2015	7.19	

Imarsol S A

Escapo

REPUESTO
PLAZA AGUADULCE, S.A.

Aguadulce, Via Interamericana, al lado de Taller Barragan
Tel.: 997-6488 / 3138 / 6673-3385
R.U.C. 1447265-1-637416 D.V. 63

DETALLE DE COMPRA O SERVICIO

VENDIDO A: Constructora Escapo	CÉDULA:			
DIRECCION:		Día	Mes	Año
TELÉFONOS:	ORDEN DE COMPRA: 41973 Plaza	11	12	2015
VENTA: ☐ CONTADO ☐ CREDITO	VENDEDOR: Francisco Solis	FACT. FISCAL Nº.		

CANT.	DESCRIPCION	P./U.
4	Filtro Aceite	4.21
1	Filtro Diesel 1	7.94
1	Filtro Diesel 2	7.94
1	Filtro Aire	6.07
7 1/4	Aceite Motor	29.21
1	Mano de Obra B/25.00	
		55.37
	Mantenimiento : 346112 Km	3.88
		59.25

* No Aceptamos Devoluciones en piezas eléctricas.
* No Habrá devolución de dinero después de 48 Horas.
* No Habrá cambio de piezas dañadas por mala Instalación.

DOCUMENTO NO FISCAL

RECIBIDO POR:_____ CED.:_____

Mantenimiento Anterior 338,542 Km
Próximo Mantenimiento: 351,000 Km.

Escapio

REPUESTO
PLAZA AGUADULCE, S.A.

Aguadulce, Via Interamericana, al lado de Taller Barragan
Tel.: 997-6488 / 3138 / 6673-3385
R.U.C. 1447265-1-637416 D.V. 63

DETALLE DE COMPRA O SERVICIO

VENDIDO A: Constructora Escapio		CÉDULA:		
DIRECCION:		Día	Mes	Año
TELÉFONOS:	ORDEN DE COMPRA: Frontier Blanco	11	12	2015
VENTA ☐ CONTADO ☐ CREDITO	VENDEDOR: 279955 Dhcs	FACT. FISCAL Nº.		

CANT.	DESCRIPCION	P./U.
1	Filtro Aceite	4.21
1	Filtro Diesel 1	7.94
1	Filtro Diesel 2	7.94
1	Filtro Aire	6.07
1	Bateria Centro	42.06
7 1/4	Aceite Motor	29.21
	25	
	104	
	Mano de obra 45	
		97.42
		6.82
		104.25

* No Aceptamos Devoluciones en piezas eléctricas.
* No Habrá devolución de dinero después de 48 Horas.
* No Habrá cambio de piezas dañadas por mala Instalación.

DOCUMENTO NO FISCAL

RECIBIDO POR:_____ CED.:_____

Escapo

DGI

AUTO REPUESTOS
PROVI CAR

TELEFONO 266-9527
JUAN DIAZ, VIA JOSE ARANGO, DIAGONAL POLLOS DEL DI
EMAIL: provicar1@hotmail.com
VENTAS DE PIEZAS DE AUTOS JAPONESES Y COREANOS

RUC:361256-1-418992 DV:81
19/12/2015 11:38:24 COD:042846
Factura:PPBT110000127-00037773

Datos del Consumidor
NOMBRE:CONSTRUCTORA ESCORPIO
RUC:

FACTURA

ARTIC COD. DESCRIP.	CANT UN. VL UN(B/.)	TASA VL ART.(B/.)
001 15400-PC-174 ACEITE CASTROL 17.4 7X3.50	T07.00%	36.50
002 PH-3614 FILTRO ACEITE TOY. 1	T07.00%	4.00
003 23390-0L010-K FILTRO DIESEL TOY.HILUX/HAICE	1 X 7.98 T07.00%	7.98
004 T93 CAMBIO DE ACEITE 1	T07.00%	8.00
005 T94 CAMBIO DE FILTRO DIESEL SENCI 1	T07.00%	8.00

SUBTTL B/.	66.48
ITBMS	4.65
TOTAL B/.	71.13
Efectivo	71.13

BI 07.00% = 66.48 ITBMS 07.00%= 4.65

AUTO REPUESTOS PROVICAR
PAGADO

FIR

#DOCUMENT: 0000192596 #OC:
#VENDEDOR: 2
CONDICION: CONTADO
5E7PNRPG A6BRRLKR QHDVTTIO 5A5HJEFG H54KMFDMRGJG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VER:01.00.08 CAJA:0001 TIENDA:0001
WEQQQQQQQQQQWOIRQORYP 19/12/2015 11:38:29
LUGE PPBT110000127

Toyota Hilux negro
Placa # 716372

Mant Realizado 377500Km
Próximo Mantenimiento 382500Km

Esapo

Panameña de Motores S.A.

Corregimiento de Juan Diaz, a un costadodel Centro Comercial El Faro, CalleVia Tocumen
R.U.C. 866-176-101773 DV 01

Teléfono: 3788800, **Fax:**

EXCEL AUTOMOTRIZ

Documento No Fiscal

FECHA	ORDEN	FORMA DE PAGO	FECHA DOC.	DOCUMENTO	SUCURSAL
16/12/2015	30043865	CONTADO	16/12/2015	00581267	LOS PUEBLOS

Cliente: 238858
NIT: 8-786-641
Nombre: ELOY ZUÑIGA
Dirección:

Municipio: Panamá
Telefonos: 69972640
Asesor: Eugenio Ledezma 28 AZUL

Placa: AU3095 **VIN:** 3N6CD33B1ZK354886
Marca: NISSAN **Año:** 2016
Versión: JAPONESA **Tipo Vehículo:** Pick up
Modelo: CVL4LHY, D23 FRONTIER, 2.5 T/M, DIS, 4X4, DC SE
Motor: YD25-633965P **Recorrido:** 5768 KM
Combustible: DI **Fecha Venta:** 09/30/2015
Color: GRIS PERLA
Servicio: SERVICIO 1

Nota Recepción: MANT DE 5.000 KM***CLIEBNTE EN ESPERA***

Nota Entrega: SE REALIZO LA REV. DE LOS 5,000 KMS***PROXIMO SERVICIO A LOS 10,000 KMS***

MANO DE OBRA

Operación	Descripción	Gravada	Exenta	Dscto	Total
001100	LAVADO DE CORTESIA (INCLUYE MOTOR)	0.00	0.00	0.00	0.00
0FR1N342401	SERVICIO 1 PROGRAMA 1N342 FRONTIER	74.59	0.00	0.00	74.59
Total Mano Obra		**74.59**	**0.00**	**0.00**	**74.59**

REPUESTOS

Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dscto.	Total
ARANDELA DE TAPON DEL CARTER	1.00	1.89	1.89	0.00	0.00	1.89
FILTRO DE ACEITE D40T,R51M,D22X,E26	1.00	11.85	11.85	0.00	0.00	11.85
SUPER LIMPIADOR DE PARABRISAS	1.00	1.71	1.71	0.00	0.00	1.71
GRASA LIQUIDA	1.00	2.16	2.16	0.00	0.00	2.16
DESENGRASANTE DE MOTOR WURTH	1.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.86
ACEITE 15W40 CJ-4 (DIESEL)	8.00	7.50	60.00	0.00	0.00	60.00
Total Repuestos			**78.47**	**0.00**	**0.00**	**78.47**

	Vtas Gravadas	Vtas Exentas
Sumas	153.06	0.00
Descuento	0.00	0.00
SubTotal	153.06	0.00
IVA:	10.71	

Total a Pagar **163.77**

Placa #
AU 3095

Ejemplo

PANAMENA DE MOTORES, S.A.
TEL: 378-0500

AVE DOMINGO DIAZ- EDIF EXCEL AUTOMOTRIZ
R.U.C.: 866-176-101773 D.V.: 1
Ref.Sist.: 00581267
Servicio de taller realizado a:
Placa:AU3095

FACTURA

Número: 1FHS110003427-00075532
Fecha: 16-12-2015 Hora: 13:27

Razón social:
ELOY ZUÑIGA
RUC/CI: 8-786-641
Dir.:BRISAS DEL GOLF, CALLE 43 CASA 2101

Cod: 001100 LAVADO DE CORTESIA (	(2)	0.00
Cod: OFR1N34240 SERVICIO 1 PROGRAMA	(2)	74.59
Cod: 11026JA00A ARANDELA DE TAPON DE	(2)	1.89
Cod: 15208BN30A FILTRO DE ACEITE D40	(2)	11.85
Cod: 892-333 SUPER LIMPIADOR DE P	(2)	1.71
Cod: 893-106 GRASA LIQUIDA	(2)	2.16
Cod: 893118 DESENGRASANTE DE MOT	(2)	0.86
Cod: ACEITE15W4 8.000x7.5000 ACEITE 15W40 CJ-4 (D	(2)	60.00
Subtot.		153.06

Impuesto	BI	Monto
2 [ITBMS 7.00%]	153.06	10.71
Subtot.	153.06	10.71

TOTAL $ **163.77**
Credito 163.77
CAMBIO 0.00
VIN:3N6CD33B1ZK354886
Orden:30043865 Control:28 AZUL
Asesor de Servicio:Eugenio Ledezma
DGI 1FHS110003427 V: 01.05P

Innovation that excites

HOJA INFORMATIVA DE MANTENIMIENTO

NOMBRE CLIENTE: Zhou Zongjia	FECHA: 16-12-15
ORDEN: 12365	ASESOR DE SERVICIO: Eugenio
PLACA: AU3093	TÉCNICO: P.T.19

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN: I- Inspeccionar; A- Ajustar; L- Llenar (Líquidos / Agua / Aceite); R- Reemplazo de partes.

★ La cifra indicada puede utilizarse únicamente como una guía. EL momento de recambio de piezas varía debido a diferencias en los hábitos y las condiciones de manejo.

REVISADO OK

PUEDE NECESITAR FUTURA ATENCIÓN

REQUIERE ATENCION INMEDIATA

		GUÍA DE REEMPLAZO	5K ó 6 meses	10K 30K 50K 70K 90K	20K 40K 60K 80K 100K	40K	200K
	INTERIOR		I	I	I	I	I
1	Radio (Funcionamiento) / Claxon (Tono, volumen)		I	I	I	I	I
2	Fr - Luces delanteras / Direccionales / advertencia		I	I	I	I	I
3	Rr- Luces freno / Direccionales / Advertencia						
4	Limpia parabrisas o plumillas (deteriorados o dañados)	★ 6 meses					
5	Rociadores limpiaparabrisas (Función, posición del inyector)		I	I	I	I	I
6	Pedal de freno (Espacio libre, juego)			A	A	A	A
7	Freno de Mano (Juego, No. de clicks)		A	A	A	A	A
8	Pedal acelerador / Embrague (Espacio libre, función, juego)						
9	Volante (Fijación, juego)						
10	Desempañador / AC (Volumen de aire)						
11	Cinturones de seguridad (Daño, operación)						
	EXTERIOR						
12	Bisagras de puertas / capo / maletero / (Ganchos, función, cerrado, engrasar)		I	I	I	I	I
13	Tapa combustible (Daño, Función)						
14	Condición de windshield (Quebrado o deteriorado)						
15	Espejos laterales (Funcionamiento)						
	COMPARTIMIENTO DEL MOTOR						
16	Revisar niveles de tren motriz (Frenos, embrague, dirección, limpiaparabrisas)				I		
17	Correas de motor, mangueras (Daño, tensión, fugas)		I	I	I	I	I
18	Correa (ventilador, power steering, A/C)	★ 39,000km-40,000km	I	I	I	I	I
19	Correa del tiempo	100,000km	I	I	I	I	I
20	Cuerpo de mariposa			L	L	L	L
21	Inyectores					L	L
22	Sistema de enfriamiento (Nivel, función tapa radiador, fugas)						
23	Refrigerante de motor	40,000km				R	
24	Batería (Nivel, capacidad) REV, Hoja de resultado	★ 5,000km	I	I	I	I	I
25	Sistema eléctrico		I	I	I	I	I
26	Aceite de motor		R	R	R	R	R
27	Filtro de aceite		R	R	R	R	R
28	Filtro de combustible	10,000km		R	R	R	R
29	Filtro de aire	10,000km	L	R	R	R	R
30	Filtro de transmisión automática						R
31	Bujías convencionales	10,000km		R	R	R	R
32	Sistema de dirección			A	A	A	A
33	Frenos			L	L	L	L
34	Manguera de frenos (Fuga o dañado)		I	I	I	I	I
35	Manguera de combustible (Fuga o dañado)		I	I	I	I	I
36	Manguera de radiador (Fuga o dañado)		I	I	I	I	I
37	Servicio MOC Motor Rush	★ 40,000km					
38	Servicio MOC Power Steering	★ 40,000km					
39	Servicio MOC Inyectores	★ 40,000km					
	BAJO DEL VEHICULO						
40	Fugas de aceite de motor o aceite transmisión						
41	Caja A/T, transferencia, diferencial, corona (Nivel, fugas)						
42	Empeques de transmisión automática						R
43	Aceite de transmisión (Automática / manual)	40,000km				R	R
44	Aceite de diferencial	40,000km				R	R
45	Líquido de transfer	40,000km				R	R
46	Suspensión (Daño, fijación)			A	A	A	A
47	Sistema de escape (Filtración, daño, funcionamiento)			A	A	A	A
48	Vástagos, brazos, juntas, flecha dirección (Daño, filtración)						
49	Tuberías de freno y combustible (Daño, fugas)	40,000km					
50	Engrase de los cojinetes de rueda delantera	★ 40,000km					
51	Servicio MOC frenos						
	ALREDEDOR DE LAS RUEDAS						
52	Neumático (Obj. extraños, desgaste irregular, cocada, presión)		I	I	I	I	I
53	Llanta de repuesto (Daño, presión de aire)		I	I	I	I	I
54	Rotación de llantas			A	A	A	A
55	Torque de ruedas						
56	Aro (Deformación, corrosión)						
57	Engrase de los cojinetes de rueda delantera						
58	Amortiguador, resortes (Fuga o dañado)						
59	Alineamiento	★ 10,000km		A	A	A	A



60. NEUMÁTICOS

Más de 5mm	
De 3mm. a 5 mm	
De 3mm. a menos	
LH Fr	mm
RH Fr	mm
LH Post	mm
RH Post	mm



61. TACOS

Más de 5mm	
De 3mm. a 5 mm	
De 3mm. a menos	
LH Fr	mm
RH Fr	mm
LH Post	mm
RH Post	mm

62. DISCOS

Más de 5mm	
De 3mm. a 5 mm	
De 3mm. a menos	
LH Fr	mm
RH Fr	mm
LH Post	mm
RH Post	mm



63. BANDAS DE FRENO

Más de 5mm	
De 3mm. a 5 mm	
De 3mm. a menos	
LH Fr	mm
RH Fr	mm
LH Post	mm
RH Post	mm

RECOMENDACIONES PARA EL CLIENTE

ESTAMOS PARA SERVIRLE

Para cualquier consulta sobre su auto por favor no dude en preguntar a su Asesor Técnico de Servicio, quien le invitará a pasar al interior de nuestro taller para comprobar junto a usted el requerimento de su auto.

TÉCNICO

SUPERVISOR

cobra

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo

SUBCONTRATA: CONSTRUCTORA ESCORPIO **FECHA** 30/10/2015

SUPERVISOR: ABIMELEC PIMENTEL

Tipo de Maquinaria, Equipo y/o Vehículo	Próximo Mantenimiento (indicar numero horas O km)	Tipo de Mantenimiento Ejecutado en el Mes (horas o km)
HILUX COLOR NEGRO PLACA 716972 MARCA TOYOTA AÑO 2008	381,000	379,712
FRONTIER COLOR GRIS PLACA AU3095	5,000	3,785

(Adjuntar copias de constancias de los debidos mantenimientos realizados).

Responsable

Panameña de Motores S.A.

Corregimiento de Juan Diaz, a un costadodel Centro Comercial El Faro, CalleVia Tocumen
R.U.C. 866-176-101773

Teléfono: 3788800, **Fax:**

Pre-Factura Orden

CONTROL	ASESOR DE SERVICIO	FECHA	ORDEN	SUCURSAL
32 ROJO OSCURO	Yuliza Dianeth Guerra Gonzale	11/02/2015	30042571	LOS PUEBLOS

Cliente: 238858
NIT: 8-786-641
Nombre: ELOY ZUÑIGA
Dirección: BRISAS DEL GOLF, CALLE 43 CASA 210L Panamá , PANAMA

Municipio:
Telefonos: 69972640

Placa: AU3095 **VIN:** 3N6CD33B1ZK354886
Marca: NISSAN **Año:** 2016
Versión: JAPONESA **Tipo Vehículo:** Pick up
Modelo: CVL4LHY, D23 FRONTIER, 2.5 T/M, DIS, 4X4, DC SE
Motor: YD25-633965P **Recorrido:** 1143 KM
Combustible: DI **Fecha Venta:** 09/30/2015
Color: GRIS PERLA
Servicio: SERVICIO 0

Nota Recepción: MANT DE 1,000 KM

Nota Entrega: se realizo serv,de 1mil..se reviso manguera del respiradero del tanque de combustible..su proximo serv,es a los 5mil..

MANO DE OBRA

Operación	Descripción	Gravada	Exenta	Dscto	Total
001100	LAVADO DE CORTESIA (INCLUYE MOTOR)	0.00	0.00	0.00	0.00
0FR1N34240	SERVICIO 0 PROGRAMA 1N342 FRONTIER	39.31	0.00	0.00	39.31
TN001	REVISAR MANGUERA DE RESPIRADERO DEL TANC	2.52	0.00	0.00	2.52
Total Mano Obra					41.83

REPUESTOS

Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dscto.	Total
ACEITE 15W40 CJ-4 (DIESEL)	8.00	7.50	60.00	0.00	0.00	60.00
ARANDELA DE TAPON DEL CARTER	1.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80
Total Repuestos			61.80	0.00	0.00	61.80

	Vtas Gravadas	Vtas Exentas
Sumas	103.63	0.00
Descuento	0.00	0.00
SubTotal	103.63	0.00
ITBMS	7.25	
Total a Pagar		**110.88**

Fecha emitido: 02/11/2015 04:15:47p.m.

DGI

AUTO REPUESTOS
PROVI CAR

TELEFONO 266-9527
JUAN DIAZ, VIA JOSE ARANGO, DIAGONAL POLLOS DEL DI
EMAIL provicar[@]hotmail.com
VENTAS DE PIEZAS DE AUTOS JAPONESES Y COREANOS

RUC:3612566-1-418992 DV:81
16/11/2015 12:56:38 COC:04171
Factura:PPBT110000127-00036773

Datos del Consumidor

NOMBRE:CONSTRUCTORA ESCORPIO, S.A.
RUC:

FACTURA

ARTIC	CUD	DESCRIP.	CANT	UN	VL_UN(B/.)	TASA	VL_ART.(B/.)
001	86347	AMORT. TRAS. TOY HILUX VIGO					
			2	X	40.30	T07.00%	81.60
002	V025-VALVOLIN	FILTRO ACEITE TOY HILUX VIGO					
			1	X	4.00	T07.00%	4.00
003	23390-0L010-K	FILTRO DIESEL TOY.HILUX/HAICE					
			1	X	7.98	T07.00%	7.98
004	17801-0C010	FILTRO AIRE TOY.HILUX NEW					
			1	X	11.31	T07.00%	11.31
005	15W40-C-1/4	ACEITE CASTROL 1/4 7x5 50 T07.00%					38.50
006	940-5	GRAPA 1 T07.00%					0.75
007	ATF-C-1/4-IMP	ACEITE CASTROL IMPORT					
			4	X	8.83	T07.00%	35.32
008	PKEB23	COOLANT PEAK TROPICALIZADO 1 T07.00%					10.00
009	W-80-1/4	POWER STERING 1 T07.00%					3.50
010	T96S	CAMBIO DE AMORTGUADOR SENCILL					
			2	X	15.00	T07.00%	30.00
011	T83	CAMBIO DE ACEITE 2x8.00 T07.00%					16.00
012	T94	CAMBIO DE FILTRO DIESEL SENCI 1 T07.00%					8.00
013	T171	SOLDADURA 1 T07.00%					8.00

SUBTTL B/.	254.96
ITBMS	17.85
TOTAL B/.	272.81
Efectivo	272.81

BI 07.00% = 254.96 ITBMS 07.00% = 17.85

AUTO REPUESTOS PROVICAR
PAGADO

FIRMA:

#DOCUMENT: 0000191464 #OC:
#VENDEDOR: 2
CONDICION: CONTADO
[illegible]
GENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VER:01.00.03 CAJA:0001 TIENDA:0001
[illegible] 16/11/2015 12:56:47
DST PPBT110000127

Hilux negro
Placa 716372

RENT A CAR

Repair Order #0550496

Unit: PPHN-515
2015 TOYOTA HILUX
MROFR22G800788147
AR4373 PMA

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTACION LLA

Summary: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTAC

Notes: MANTENIMIENTO GENERAL
KILOMETRAJE REAL 29,509 VERIFCAR

CAMBIO ACEITE MOTOR
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR
CAMBIO FILTRO A/C
ENGRASE DE EJE Y CRUCETAS
AJUSTE DE FRENO
REVISION DE FLUIDOS

	Location	Date	Time	Odometer
Out	LEASING	12/02/2015	7.18	31,253
Due		12/03/2015	7.18	
In	LEASING	12/03/2015	7.18	31,253

Parts	0.00
Labor	0.00
Total RO	0.00

Printed on 12/03/2015 15:29:26 by employee# FRANKLIN

Cobra

DOLLAR RENT A CAR

Repair Order #4560000

Unit: PPHN-515
2015 TOYOTA HILUX
MROFR22G800788147
AR4373 PMA

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTACION LLA

Summary: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTAC

Notes: COBRA

Cambio de aceite de motor 7 qts
" " filtro de aceite 90915-YZZD4
" " " " aire 17801-0C010
" " " " Cabina 2-025
Rotación y Balance
Ajuste de frenos
Chequeo de fluidos.
Limpiador de frenos (1)

Próximo Mantenimiento
27,000 km.

	Location	Date	Time	Odometer
Out	LEASING	10/06/2015	8.48	22,253
Due		10/07/2015	8.48	
In	LEASING	10/06/2015	8.48	22,253

Parts	**0.00**
Labor	**0.00**
Total RO	**0.00**

Printed on 10/06/2015 08:52:00 by employee# FRANKLIN

DOLLAR RENT A CAR

Repair Order #4559521

2

Unit: PPHN-515
2015 TOYOTA HILUX
MROFR22G800788147
AR4373 PMA

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTACION LLA

Summary: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTAC

Notes: COBRA

Registrado en Gensys

REVISADO
FIRMA.
FECHA.

- 90915-YZZD4
17801-OC010
engrase
Ajuste de bandas
15-W40 7/4
Revicion de fluidos
+ limpiador de frenos

	Location	Date	Time	Odometer
Out	LEASING	08/18/2015	8.12	17,112
Due		08/19/2015	8.12	
In	LEASING	08/18/2015	8.12	17,112

Parts	0.00
Labor	0.00
Total RO	0.00

Hecho

Printed on 08/18/2015 08:15:47 by employee# LINETH

RENT A CAR

Repair Order #0550506

Unit: PPHN-489
2015 TOYOTA HILUX
MR0FR22G700786726
AP6627 PMA

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTACION LLA

Summary: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTAC

Notes: CLIENTE: COBRA #1
LAMAPARA IZQ DE LA DIRECCIONAL INTERMINENETE
CAUCHOS DE LOS MAZOSDS DICE QUE CHILLA
LA LUZ DE LA CABINA NO ENCIENDE

CAMBIO ACEITE MOTOR
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR
CAMBIO FILTRO A/C
ENGRASE DE EJES Y CRUCETAS

	Location	Date	Time	Odometer
Out	LEASING	12/03/2015	7.25	37,610
Due		12/04/2015	7.25	
In	LEASING	12/03/2015	7.26	40,806

Parts	0.00
Labor	0.00
Total RO	0.00

Printed on 12/03/2015 15:37:13 by employee# FRANKLIN

Repair Order #5550249

Unit: PPHN-489
2015 TOYOTA HILUX
MR0FR22G700786726
AP6627 PMA

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTACION LLA

Summary: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTAC

Notes: CAMBIO DE ESCOBILLAS
CAMBIO DE 4 LLANTAS MT
MANTENIMIENTO GENERAL (CAMBIOS DE FILTRO DE ACEITE, AIRE Y MOTOR)
AJUSTE DE FRENO DE MANO
ENGRASE DE EJES Y CRUZETAS
CHEQUEO DE FLUIDOS

	Location	Date	Time	Odometer
Out	LEASING	10/31/2015	8.46	34,610
Due		11/01/2015	0.00	
In	LEASING	10/31/2015	8.47	34,610

Parts	0.00
Labor	0.00
Total RO	0.00

Printed on 10/31/2015 12:28:28 by employee# DORIS

DOLLAR RENT A CAR

Repair Order #5550034

Unit: PPHN-489
2015 TOYOTA HILUX
MR0FR22G700786726
AP6627 PMA

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTACION LLA

Summary: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTAC

Notes: COBRA

LUZ DE CONBUSTIBLE ENCENDIDA
REVISAR AMORTIGUADORES
ALARMA DE RETROSESO NO ESTA FUNCIONANDO
REVISAR LAS LLANTAS MT
VERIFICAR CINTA RESFLECTIVA, INSTALAR

Cambio de Aceite de Motor 7/4
" " Filtro de Aceite 90915-YZZD4
" " " Aire 17801-0C010
" " " Cac 90-025
" " " Diesel 23390-0L041
Instalacion de alarma de retroseso (1)
" " Cinta Reflectiva
Ajuste de Frenos
Chequeo de Fluidos
Limpieza de Frenos

	Location	Date	Time	Odometer
Out	LEASING	10/08/2015	8.03	29,800
Due		10/09/2015	8.03	
In	LEASING	10/08/2015	8.04	29,800

Parts	0.00
Labor	0.00
Total RO	0.00

Printed on 10/08/2015 08:04:19 by employee# LINETH

Eloy

DOLLAR RENT A CAR

Repair Order #4559511

Unit: PPHN-489
2015 TOYOTA HILUX
MR0FR22G700786726
AP6627 PMA

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTACION LLA

Summary: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTAC

Notes: COBRA
MANTENIMIENTO GENERAL

90915-YZZD4 - 15W40 7/4
1-025
17801-0D010
engrase
rotacion de llantas y balance
ajuste de bandas
limpiadores de frenos

REVISADO
FIRMA.
FECHA. 17 Agosto

	Location	Date	Time	Odometer
Out	LEASING	08/17/2015	9.01	17,918
Due		08/17/2015	9.01	
In	LEASING	08/17/2015	9.01	23,076

Parts	0.00
Labor	0.00
Total RO	0.00

Printed on 08/17/2015 09:02:09 by employee# JAVIERP

DOLLAR RENT A CAR

Repair Order #5550104

Unit: PPHN-571
2015 TOYOTA HILUX
MR0FR22G600798186
AT7737 PMA

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTACION LLA

Summary: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTAC

Notes: CAMBIO ACEITE MOTOR
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR
CAMBIO FILTRO A/C
AJUSTE DE FRENO MANO
REVISION DE FLUIDOS
LIMPIADOR DE FRENOS

	Location	Date	Time	Odometer
Out	LEASING	10/16/2015	8.29	9,908
Due		10/17/2015	8.29	
In	LEASING	10/16/2015	8.31	9,908

Parts	**0.00**
Labor	**0.00**

Total RO	**0.00**

Printed on 10/16/2015 13:57:39 by employee# FRANKLIN

Repair Order #5550905

Unit: PPHE-268
2014 TOYOTAHI LUX/BAR
MR0FR22G300711490
AM4329

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTACION LLA

Summary: CAMBIO DE 2 LLANTAS MT

Notes: MANT. GENERAL
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
CAMBIO DEFILTRC DE ACEITE DE MOTOR
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
CAMBIO DE FLTRO DE A/C
CAMBIO DE LLANTAS 2 LLANTAS T
ENGRACE DE EJES Y CRUCETAS
CHEQUEO DE FLUIDOS

MECANICO ELOY

	Location	Date	Time	Odometer
Out	LEASING	01/15/2016	14.01	50,265
Due		01/16/2016	0.00	
In	LEASING	01/15/2016	14.03	50,265

Parts	0.00
Labor	0.00
Total RO	0.00

Printed on 02/05/2016 15:40:43 by employee# JAVIERP

DOLLAR RENT A CAR

Repair Order #5550879

Unit: PPHE-281
2015 TOYOTA HILUX/MINA
MR0FR22G900786744
AR6936

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: OTROS

Summary: DICO PLATO Y BALINERA

Notes: COBRA

CAMBIO ACEITE MOTOR
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR
CAMBIO FILTRO A/C
LIMPIADOR DE FRENO
CAMBIO DE TACOS
CAMBIO DE DISCOS
CAMBIO DE PLATO

	Location	Date	Time	Odometer
Out	LEASING	01/14/2016	8.10	50,060
Due		01/15/2016	0.00	
In	LEASING	01/14/2016	8.11	50,060

Parts	0.00
Labor	0.00
Total RO	0.00

Printed on 02/05/2016 15:25:23 by employee# JAVIERP

Repair Order #5550904

Unit: PPHE-259
2014 TOYOTAHI LUX/BAR
MR0FR22G100773440
AG8596

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTACION LLA

Summary: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTAC

Notes: MANT. GENERAL
CAMBIO ACEITE MOTOR
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR
CAMBIO FILTRO A/C

AJUSTE DE FRENO DE MANO
ENGRASE DE EJES Y CRUCETAS
CHEQUEO DE FLUIDOS

	Location	Date	Time	Odometer
Out	LEASING	01/15/2016	13.39	47,088
Due		01/16/2016	0.00	
In	LEASING	01/15/2016	13.39	47,088

Parts	0.00
Labor	0.00
Total RO	0.00

Printed on 02/05/2016 15:43:30 by employee# JAVIERP

Repair Order #5550893

Unit: PPHE-259
2014 TOYOTAHI LUX/BAR
MR0FR22G100773440
AG8596

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: OTROS

Summary: BATERIA

Notes: CAMBIO BATERIA

MECANICO ELOY

	Location	Date	Time	Odometer
Out	LEASING	01/14/2016	15.21	46,900
Due		01/15/2016	0.00	
In	LEASING	01/14/2016	15.26	46,900

Parts	0.00
Labor	0.00
Total RO	0.00

Printed on 02/05/2016 15:44:05 by employee# JAVIERP

Repair Order #5550785

Unit: PPHN-488
2015 TOYOTA HILUX
MR0FR22G400731103
AP6628 PMA

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTACION LLA

Summary: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTAC

Notes: MANTENIMIENTO GENERAL

CAMBIO ACEITE MOTOR
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR
CAMBIO FILTRO A/C
AJUSTE DE FRENO
REVISION DE FLUIDOS
ENGRASE DE EJES Y CRUCETAS

	Location	Date	Time	Odometer
Out	LEASING	01/04/2016	7.52	30,274
Due		01/05/2016	7.52	
In	LEASING	01/04/2016	7.52	34,180

Parts	0.00
Labor	0.00
Total RO	0.00

Printed on 02/05/2016 15:41:44 by employee# JAVIERP

DOLLAR RENT A CAR

Repair Order #4559997

Unit: PPHN-488
2015 TOYOTA HILUX
MR0FR22G400731103
AP6628 PMA

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTACION LLA

Summary: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTAC

Notes: COBRA

CAMBIO ACEITE MOTOR
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR
CAMBIO FILTRO A/C
LIMPIADOR DE FRENO
ROTACION Y BALANCE
AJUSTE DE FRENO MANO
REVISION DE FLUIDOS

$178.
llantas
35,000 km

	Location	Date	Time	Odometer
Out	LEASING	10/05/2015	8.44	21,251
Due		10/06/2015	8.44	
In	LEASING	10/05/2015	8.46	21,251

Próxima Revisión 26,000 km.

Parts	**0.00**
Labor	**0.00**
Total RO	**0.00**

Printed on 10/05/2015 15:25:05 by employee# FRANKLIN

DOLLAR RENT A CAR

Repair Order #4559331

Unit: PPHN-468
2015 TOYOTAHILUX
MR0FR22G400731103
AP6628 PMA

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTACION LLA

Summary: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTAC

Notes: COBRA

Cambio de Aceite Motor
Filtro " " 90915-YZZD4
" " Aire Motor 17801-0C010
" " A/C N025
Ajuste de Bandas
Relleno de Coolant
Inspección General
1 Limpiador de Freno

	Location	Date	Time	Odometer
Out	LEASING	07/28/2015	8.52	16,168
Due		07/29/2015	8.52	
In	LEASING	07/28/2015	8.53	16,168

Parts	0.00
Labor	0.00
Total RO	0.00

Franklin

Printed on 07/28/2015 08:54:43 by employee# LINETH

PROXIMA REV.
21,000 KM

Repair Order #5550957

Unit: PPHE-253
2014 TOYOTA HI LUX/BAR
MR0FR22G100715327
AG8590

Shop: TALLER DE PCR PENONOME
PENONOME VIA INTERAMERICANA
CALLE PRINCIPAL
PENONOME,
(507) 997-1662

Type: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTACION LLA

Summary: CAMBIO DE ACEITEYFILTROSYROTAC

Notes: MANTENIMIENTO GENERAL
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
CAMBIO DE FILTOR DE A/C
AJUSTE DE FRENO DE MANO
REVISION DE FLUIODS
CAMBIO DE ESCOBILLAS18 Y 20

MECANICO HECTOR

	Location	Date	Time	Odometer
Out	LEASING	01/21/2016	8.13	40,507
Due		01/22/2016	8.13	
In	LEASING	01/21/2016	8.13	40,507

Parts	0.00
Labor	0.00
Total RO	0.00

Printed on 02/05/2016 15:42:39 by employee# JAVIERP